



Megjegyzés: A kivitelezés megkezdése előtt a méretek ellenőrizendők!

Felújítás utáni állapot

Winergy Mérnökiroda
2750 Nagykőrös, Szőlő utca 40.

Dr. Talamon Attila PhD.
Energia auditor

regisztrációs szám: TÉ-13-64436
EA-01-065/2016

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145.

Északi homlokzat

Lesenceistvánd, Általános Iskola
8319 Lesenceistvánd, Nemess Imre tér 1.
Hrsz.: 337

M 1:100
2016.07.1

03